

⚠ Gefahr!



**Gefährliche elektrische Spannung!
vor Beginn der Arbeiten
Gerät spannungsfrei schalten
und gegen Wiedereinschalten sichern!**


Einbau und Montage nur durch Fachpersonal!
Bei Nichtbeachtung können Tod, schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden die Folge sein.

⚠ Danger!



**Hazardous voltage!
Before starting work isolate device
and secure against reclosing!**

Only qualified personnel may perform installation and assembly work.
Non-observance of the safety instructions and warnings can result in death, severe personal injury or property damage.



Packungsinhalt:

Abstandstück	A	(1x)
Klinke	3	(1x)
Zylinderschraube M5 x 30	4.1	(2x)
Kontaktscheibe 5 mm	4.1.1	(2x)
Magnetspule	1.1	(1x)
Magnetkern	1.2	(1x)
Zylinderschraube M6 x 35	1.3	(1x)
Federscheibe 6 mm	1.3.1	(1x)
Gleichrichterbaustein	9	(1x) **)
Zylinderschraube M3 x 20	9.1	(2x)
Federscheibe 3 mm	9.1.1	(2x)
Druckfeder	5	(1x)
Leitung	10	(2x) **)
Kabelbinder		(2x) **) ¹⁾
Einschaltverklinkung	6	(1x)
Zylinderschraube M5 x 16	6.1	(4x)
Spannscheibe 5 mm	6.1.1	(4x)

Contents of pack:

Spacer	A	(1x)
Latch block	3	(1x)
Hexagon socket head cap screw M5 x 30	4.1	(2x)
Contact washer 5 mm	4.1.1	(2x)
Magnet coil	1.1	(1x)
Magnet core	1.2	(1x)
Hexagon socket head cap screw M6 x 35	1.3	(1x)
Wave spring washer 6 mm	1.3.1	(1x)
Rectifier	9	(1x) **)
Hexagon socket head cap screw M3 x 20	9.1	(2x)
Wave spring washer 3 mm	9.1.1	(2x)
Compression spring	5	(1x)
Lead	10	(2x) **)
Cable binder		(2x) **) ¹⁾
Mechanical latching	6	(1x)
Hexagon socket head cap screw	6.1	(4x)
Conical spring washer 5 mm	6.1.1	(4x)

**) Wechselspannungsbetätigung

¹⁾ nicht dargestellt

) AC operation

¹⁾ not shown

Gleichstrombetätigung

1. Entklinkungsspule (1.1) und Magnetkern (1.2) mit Schraube M6 x 35 (1.3) auf Trägerblech (2) befestigen (Drehmoment 8 ± 1 Nm)
2. Klinke (3) am Antriebshebel (4) mit Schraube M5 x 30 (2 x 4.1) befestigen (Drehmoment $6 \pm 0,5$ Nm)
3. Druckfeder (5) in Magnetkern (1.2) einsetzen
4. Baugruppe (6) (Bügel und Verklinkungshebel) auf Trägerblech (2) mit Schrauben M5 x 16 (4 x 6.1) lose befestigen
Butzen des Verklinkungshebels (6.2) in Druckfeder (5) einführen
5. Für die weitere Arbeit Vakuum-Schütz in EIN-Stellung bringen (Steuerspannung an A1/A2 legen)
6. Mitgeliefertes Abstandsstück (A) 10,5 x 25 x 180 aus Isolierstoff zwischen Magnetanker und Anschlag schieben (Fig. 2)
7. Steuerspannung ausschalten

DC Operation

1. Fix unlatching coil (1.1) and magnet core (1.2) to thrust plate (2) with M6 x 35 screw (1.3)
(Tightening torque = 8 ± 1 Nm)
2. Fix latch (3) to drive lever (4) with two M5 x 30 screws (4.1)
(Tightening torque = 6 ± 0.5 Nm)
3. Insert compression spring (5) into magnet core (1.2)
4. Fix the assembly (6) (frame and latch) to thrust plate (2) with four M5 x 16 screws (6.1)
Insert compression spring (5) into pin of latch (6.2)
5. To permit work to be continued, set vacuum contactor to ON (apply control voltage to A1/A2)
6. Place 10.5 x 25 x 180 spacer (A) made of insulating material between magnet plate and stop (Fig. 2)
7. Switch off control voltage




Fig. 1 Vor dem Einbau der Einschaltverklinkung
Before installation of mechanical latching




Fig. 2 Nach dem Einbau der Einschaltverklinkung
After installation of mechanical latching

8. Einstellblech (0,2 mm) (7) zwischen Klinke (3) und Verklinkungsbolzen (6.3) legen (Fig. 3)




Fig. 3




Fig. 4

9. Baugruppe (6) fixieren (Drehmoment $6 \pm 0,5$ Nm)
10. Einstellblech (7) entfernen
11. Spulenleitungen (1.4) auf Klemmenleiste (11) legen (E1/E2) (Fig. 4)
12. Steuerspannung einschalten
13. Abstandstück (A) entfernen
14. Einige Probeschaltungen ausführen
 - bei elektrischer Entklinkung durch Spannungsimpuls (min. 0,1 sec, max. 1 sec), hierbei Anziehen des Verklinkungshebels durch die Entklinkungsspule
 - bei mechanischer Entklinkung durch Drücken/Ziehen des Verklinkungshebels (6.2)
15. Ausschaltimpuls soll mindestens 0,1 sec. und maximal 1 sec. betragen (durch kundenseitige externe Schaltung)

8. Put adjusting plate (0.2 mm) (7) between latch (3) and latching bolt (6.3) (Fig. 3)

9. Fix assembly (6) (Tightening torque = 6 ± 0.5 Nm)
10. Remove adjusting plate (7)
11. Fix leads (1.4) supplied to terminal strip (11) (E1/E2) (Fig. 4)
12. Switch on control voltage
13. Remove spacer (A)
14. Make several trial operations
 - with electrical unlatching by voltage pulse (min. 0.1 sec, max. 1 sec), the latch being pulled in by the unlatching coil
 - with mechanical unlatching by pushing / pulling the latch (6.2)
15. Voltage impulse for unlatching should be applied 0.1 sec in minimum and 1 sec in maximum (external wiring done by customer)

Wechselstrombetätigung

- Bei Wechselstrombetätigung vor Montage der Spule (1.1) Gleichrichterbaustein 3AX1525-1F (9) mit Schrauben M3 x 20 (2 x 9.1) auf Trägerblech (2) befestigen (Drehmoment 0,6 ± 0,1 Nm)
- Anschließend Montage wie bei Gleichstrombetätigung => Schritt 1 - 10
- Spulenleitung (1.4) auf Gleichrichterbaustein legen (9) (3/4 ≈ +/ -)

AC Operation

- For AC operation fix fasten rectifier module 3AX1525-1F (9) with two M3 x 20 (9.1) to thrust plate (2) before mounting the coil (Tightening torque = 0,6 ± 0,1 Nm)
- Following opreating instruction as for dc operation ==> step 1 - 10
- Fix leads of coil (1.4) onto fasten rectifier module (9) (3/4 ≈ + / -)




Fig. 4


- Mitgelieferte Leitungen (10) vom Gleichrichterbaustein (1/2 ≈ / ≈) auf Klemmenleiste (11) legen (E1/E2)
- Weitere Montage wie bei Gleichstrombetätigung, Schritt 12 - 14

- Fix supplied leads (10) from fasten rectifier module (1/2 ≈ / ≈) (9) onto terminal strip (11) (E1/E2)
- Next steps see dc operation step 12 - 14

Achtung: Nennaufnahme der Entklinkungsspule (W)	Note: Rated input of unlatching coil (W)	500
Mechanische Einschaltverlinkung Zulässige Schalthäufigkeit (Schaltsp./h) AC/DC 110 - 380 V DC 24 - 60 V	Mechanical closing latching Permissible switching frequency (operating cycles per hour) AC/DC 110 - 380 V DC 24 - 60 V	60 6
Schaltpause (min) AC/DC 110 - 380 V DC 24 - 60 V	Time interval between operation cycles (min) AC/DC 110 - 380 V DC 24 - 60 V	1 10
Leitungsquerschnitt (mm ²) DC 24 - 60 V	Cross section of leads (mm ²) DC 24 - 60 V	6
Max. Leitungslänge [m] DC 24 - 60 V	Max. length of leads [m] DC 24 - 60 V	3
Arbeitsbereich des Entklinkungsmagneten Wechselstrom-/Gleichstrombetätigung	Working range of the unlatching coil AC/DC operation Opening pulse Opening time	0,85 bis/to 1,1 24 V - 250 V DC // 110 V - 380 V AC min. 200 ms, max.1s <45 ms
Hinweis: Funktion des Entklinkungsmagneten ist nur bei stabiler Spannungsversorgung gewährleistet!	Note: Funktion of unlatching solenoid ensured only if voltage supply is stable!	
Arbeitsbereich des Antriebsmagneten Wechselstrom-/Gleichstrombetätigung Mindesteinschaltbefehl für Antriebsmagneten	Working range of the solenoid AC/DC operation Minimum closing command for operating solenoid	0,85 bis / to 1,1 U _c U _s = 24 / 48 - 60 / 110 - 250 V 500 ms

Stromlaufplan

Vakumschütz mit
Einschaltverklinkung/
Vacuum contactor with
mechanical latching




Wechselstrombetätigung

- Spannungsbereiche
 - AC 24 V bis 60 V
 - AC 110 V bis 250 V
- Ohne mechanische Einschaltverklinkung:
 - Öffnungsverzug ≤ 50 ms durch externe Schaltung
 - Öffnungsverzug 325 ± 75 ms
- Hilfsschalterblock
 - 2S + 2Ö
 - Option: 4S + 4Ö
- Option: Mit mechanischer Einschaltverklinkung (-K2S) (in Verbindung nur mit Hilfsschalterblock 4S + 4Ö) und mit Gleichrichter

AC actuation

- Voltage ranges
 - 24 V to 60 V AC
 - 110 V to 250 V AC
- Without mechanical closing latching
 - Opening delay ≤ 50 ms by external circuit
 - Opening delay 325ms ± 75 ms
- Auxiliary contact block
 - 2NO + 2NC
 - Option: 4NO + 4NC
- Option: With mechanical closing latching (-K2S) (in connection only with auxiliary contact block 4NO + 4NC) and with rectifier

Vakumschütz mit
Einschaltverklinkung/
Vacuum contactor with
mechanical latching



Gleichstrombetätigung

- Spannungsbereiche
 - DC 24 V bis 60 V
 - DC 110 V bis 250 V
- Ohne mechanische Einschaltverklinkung:
 - Öffnungsverzug ≤ 50 ms durch externe Schaltung
 - Öffnungsverzug 325 ± 75 ms
- Hilfsschalterblock
 - 2S + 2Ö
 - Option: 4S + 4Ö
- Option: Mit mechanischer Einschaltverklinkung (-K2S) (in Verbindung nur mit Hilfsschalterblock 4S + 4Ö)

DC actuation

- Voltage ranges
 - 24 V to 60 V DC
 - 110 V to 250 V DC
- Without mechanical closing latching
 - Opening delay ≤ 50 ms by external circuit
 - Opening delay 325ms ± 75 ms
- Auxiliary contact block
 - 2NO + 2NC
 - Option: 4NO + 4NC
- Option: With mechanical closing latching (-K2S) (in connection only with auxiliary contact block 4NO + 4NC)

G Gleichrichterbaustein

H1 Hilfsschalterblock unten

H2 Hilfsschalterblock oben (Option)

K1 Vakumschütz

K1M Magnetantrieb für Vakumschütz

K1E Externes Hilfsschütz (z. B. Siemens-Typ 3TH4)

K2S Entklinkungsmagnet

X1 Klemmleiste für Hilfsleiteranschluß

3ZX1812-0TY58-0AN3 / 9229 9875 174 0C

2003-12-09

G Rectifier

H1 Right-hand auxiliary switch block

H2 Left-hand auxiliary switch block

K1 Vacuum contactor

K1M Magnetic drive

K1E Contactor relay for economy circuit (e.g. Siemens-Typ 3TH4)

K2S Unlatching solenoid

X1 Terminal block for auxiliary conductor connection

Herausgegeben vom
Bereich Transmission and Distribution
Schaltwerk Berlin

D - 13623 Berlin

Änderungen vorbehalten

Siemens Aktiengesellschaft

Published by the
Power Transmission and Distribution Group
Schaltwerk Berlin

D - 13623 Berlin
Federal Republic of Germany
Subject to change