

Betriebsanleitung

Bestell-Nr.: 3ZX1012-0UA70-1AA1

Deutsch

	Warnung:
	Gefährliche elektrische Spannung Kann zu elektrischem Schlag und Verbrennungen führen. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten.

Das Überlastrelais besteht aus dem Grundgerät und dazugehörigen Ergänzungsbausteinen. Dieses Bausteinprinzip ermöglicht es dem Anwender, eine Einfachversion aufzurüsten oder z.B. von Schützenbau auf Einzelaufstellung umzurüsten. Die Bausteine werden durch Schnappverbindungen am Grundgerät befestigt.

Bestelldaten (Bild I):

- ① 3UA70 10-.. Einzelaufstellung (1Ö)
- ② 3UA70 11-.. Einzelaufstellung (1S+1Ö), Testfunktion, Schaltstellungsanzeige
- ③ 3UA70 21-.. Schützenbau (1S+1Ö), Testfunktion, Schaltstellungsanzeige
- ④ 3UA70 20-.. Schützenbau (1Ö)

Bausteine (Bild I):

- ⑤ 3UA79 00-0A Baustein für Einzelaufstellung
- ⑥ 3UA79 00-0B Baustein für Schützenbau
- ⑦ 3UA79 01-0A Funktionsbaustein mit Schließer (1S), Test-Taste, Schaltstellungsanzeige
- ⑧ 3UA79 00-0C Abdeckung (Berührungsschutz)
- ⑨ Grundgeräte
- ⑩ 3UA79 01-1 Fern-Reset

Montage

Maßbilder (Maße in mm)

- Schützenbau:** Bild IIa
- Einzelaufstellung:** Bild IIb
- Zulässige Einbaulage:** Bild III

Abstand zu geerdeten Bauteilen einhalten (≥ 6 mm).
Stöße und langandauernde Erschütterungen vermeiden.
Bei Umgebungstemperaturen über 25 °C, Reihenmontage und gleichzeitiger Belastung mehrerer Relais: Für je 1 °C Temperaturüberschreitung oberer Einstellwert I_0 um 0,5 % reduzieren oder zwischen den Geräten einen Mindestabstand von 5 mm einhalten.

Bausteine

Bild IVa: Umrüstung von Schützenbau auf Einzelaufstellung oder umgekehrt.
Bild IVb: Erweiterung des Grundgerätes mit Funktionsbaustein.

Anschluß

- Zulässige Querschnitte:** Bild Va
- Geräteschaltplan:** Bild Vb

Bei einpoligen Verbrauchern sind die 3 Hauptstrombahnen in Reihe zu schalten.

Inbetriebnahme

- Betriebshinweise:** Bild VI
- Grundgerät:**

- ① Einstellhebel auf Verbraucher-Bemessungsstrom einstellen.
- ② Stop-Reset-Taste (rot):
Vor Inbetriebnahme und nach einer Auslösung die Betriebsbereitschaft des Relais durch Drücken der Stop-Reset-Taste herstellen.
Ausfunktion: Im Betriebszustand läßt sich der Öffner des Hilfsschalters durch Drücken der Stop-Reset-Taste manuell öffnen. Das Relais bleibt dabei betriebsbereit.
- ③ Gerätekennzeichnungsschild.
- ④ Anschlüsse für drei Motorzuleitungen.
- ⑤ Anschlüsse für Öffner.

Funktionsbaustein:

- ⑥ Schaltstellungsanzeige: Sie zeigt an, ob das Relais betriebsbereit ist (I) oder ausgelöst hat (O).
- ⑦ Taste: Mit der Test-Taste läßt sich der Auslösevorgang simulieren (Öffner-Kontakt öffnet, Schließer-Kontakt schließt). Anschließend wieder Reset drücken.
- ⑧ Anschlüsse für Schließer.

Die **Auslösekennlinien (Bild VII)** entsprechen VDE 0165, VDE 0170/0171 für Maschinen der Zündschutzart E Ex e.

Technische Daten

Anbau an Schütz 3TF20, 3TD20, 3TE20 und Einzelaufstellung.

Bemessungsisolationsspannung	690 V
Bemessungsbetriebsstrom bei Einzelaufstellung	bis 12 A
Bemessungsbetriebsstrom bei Schützenbau	bis 10 A
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C bis +55 °C
Schutzart	IP 20 (IEC 529)
Kurzschlußschutz	siehe Typschild

Hilfsstromkreis

Bemessungsbetriebsströme

AC-15/ U_e	V	24	60	125	230	400	500	690
AC-15/ I_e	A	2	1,5	1,25	1,15	1,1	1	0,8
DC-13/ U_e	V	24	60	110	220			
DC-13/ I_e	A	2	0,5	0,3	0,2			

Bemessungsisolationsspannung

3UA7010 3UA7020	690 V	400 V ungleiches Potential	3UA7011 3UA7021	690 V gleiches Potential
				

Kurzschlußschutz:

- NH, NEOZED- oder DIAZED-Sicherungseinsätze
- Sicherungsautomat
- Thermischer Dauerstrom I_{th}

6 A gG, 10 A Dz flink
3 A (C-Charakteristik)
6 A

Einsatzbedingungen bei Umgebungstemperaturen > 55 °C

1. die Strombelastung für das Überlastrelais reduzieren
2. den Einstellstrom nach oben korrigieren, um Auslösungen mit Motornennstrom zu verhindern.

Korrekturfaktoren:

Umgebungstemperatur	Zul. Strombelastung bezogen auf Skalendwert	Einstellstromkorrektur
55 °C	1	1
60 °C	0,94	1,08
65 °C	0,88	1,09
70 °C	0,82	1,1

Berechnungsbeispiel:

Motornennstrom: 10 A
Umgebungstemperatur: 70 °C
Vorgesehenes Überlastrelais: 8...12,5 A

1. Schritt: Zul. Strombelastung ermitteln:
Max. Strombelastung: $12,5 \text{ A} \times 0,82 = 10,25 \text{ A}$
Die Belastung mit Motornennstrom 10 A bei 70 °C ist zulässig.

2. Schritt: Einstellstrom festlegen:
Motornennstrom: 10 A
Einstellstromkorrektur: $10 \text{ A} \times 1,1 = 11 \text{ A}$
Das Überlastrelais müssen Sie auf 11 A einstellen.

Weitere Angaben und Zubehör siehe Katalog.

Overload Relay

3UA7

DIN VDE 0660, Part102, IEC 947-4

Instructions

Order No.: 3ZX1012-0UA70-1AA1

English

WARNING:
**HAZARDOUS VOLTAGE
 CAN CAUSE ELECTRICAL SHOCK
 AND BURNS.
 DISCONNECT POWER BEFORE PROCEEDING
 WITH ANY WORK ON THIS EQUIPMENT.**

The 3UA7 overload relay consists of a basic unit fitted with supplementary modules. The modular system permits the user to uprate the basic version or to modify it, e.g. from a contactor-mounting to a single-mounting unit. The modules are snapped onto the basic unit.

Ordering data (Fig. I):

- ① 3UA70 10-.. Single-mounting (1NC)
- ② 3UA70 11-.. Single mounting (1NO+1NC), test function, trip indicator
- ③ 3UA70 21-.. Contactor-mounting unit (1NO+1NC), test function, trip indicator
- ④ 3UA70 20-.. Contactor-mounting unit (1NC)

Modules (Fig. I):

- ⑤ 3UA79 00-0A Single-mounting module
- ⑥ 3UA79 00-0B Contactor-mounting module
- ⑦ 3UA79 01-0A Functional module with 1 NO contact, test button, trip indicator
- ⑧ 3UA79 00-0C Cover (shock protection)
- ⑨ Basic units
- ⑩ 3UA79 01-1 Remote resetting

Installation

Dimension drawings (dimensions in mm)

Mounting onto contactors: Fig. IIa

Individual mounting: Fig. IIb

Permissible installed positions: Fig. III

Keep distance to earthed parts (≥ 6 mm).

Do not subject to sudden shocks or long-term vibrations.

With ambient temperatures above 25 °C, in-row mounting and simultaneous loading of several relays: reduce the upper setting value I_0 by 0,5 % per °C or keep a centre-to-centre spacing of 5 mm between the units.

Modules

Fig. IVa: Modifying from contactor-mounting to single-mounting or vice versa.

Fig. IVb: Extending the basic unit by functional modules.

Connection

Permissible cable cross-sections: Fig. Va

Equipment circuit diagram: Fig. Vb

In the case of several single-phase loads, the three main circuits must be connected in series.

Commissioning

Instructions: Fig. VI

Basic unit:

- ① Set setting lever to rated load current.
- ② Stop/reset button (red):
 Press this button before putting relay into operation and after tripping. Off function: During operation the NC contact can be opened manually by pressing the stop/reset button. The relay itself remains ready for operation.
- ③ Device nameplate.
- ④ Terminals for three motor leads.
- ⑤ Terminals for NC contact.

Functional module:

- ⑥ Trip indicator: (I) relay ready for operation, (O) relay has operated.
- ⑦ Test button: Tripping can be simulated by pressing the test button (NC contact opens, NO contact closes). Subsequently, press again reset button.
- ⑧ Terminals for NO contact.

The **tripping characteristics (Fig. VII)** conform to VDE 0165, VDE 0170/0171 for machines with type of protection E Ex e.

Technical data

Mounted on contactors 3TF20, 3TD20, 3TE20 and single mounting.

Rated insulation voltage	690 V
Rated operational current for single mounting	up to 12 A
Rated operational current for contactor mounting	up to 10 A
Permissible ambient air temperature	-25 °C to +55 °C
Degree of protection	IP 20 (IEC 529)
Short-circuit protection	see nameplate

Auxiliary circuit

Rated operational currents

AC-15/ U_e	V	24	60	125	230	400	500	690
AC-15/ I_e	A	2	1.5	1.25	1.15	1.1	1	0.8
DC-13/ U_c	V	24	60	110	220			
DC-13/ I_c	A	2	0.5	0.3	0.2			

Rated insulation voltage

3UA7010		3UA7011
3UA7020		3UA7021
690 V	400 V differing potential	690 V same potential

Short-circuit protection:

NH, NEOZED or DIAZED fuses

Miniature circuit-breaker

Continuous thermal current I_{th}

6 A gG, 10 A Dz fast

3 A (C-characteristic)

6 A

Operating conditions at ambient temperatures > 55 °C

At ambient temperatures > 55 °C, you must

1. Reduce the current loading for the overload relay
2. Upwardly correct the setting current to prevent tripping at motor rated current.

Correction factors:

Ambient temperature	Perm. current loading referred to end-of-scale value	Setting current correction
55 °C	1	1
60 °C	0.94	1.08
65 °C	0.88	1.09
70 °C	0.82	1.1

Calculation example:

Motor rated current: 10 A

Ambient temperature: 70 °C

Overload relay fitted: 8...12.5 A

1st Step: Determine the permissible current loading:

Max. current loading: 12.5 A x 0.82 = 10.25 A

Loading with motor rated current 10 A at 70 °C ambient temperature is permissible.

2st Step: Calculate the setting current:

Motor rated current: 10 A

Setting current correction: 10 A x 1.1 = 11 A

You must set the overload relay to 11 A.

For further information and accessories, see Catalog.

Instrucciones de servicio

N° de pedido: 3ZX1012-0UA70-1AA1

Español

	Precaución:
	Tensión peligrosa Puede causar choque eléctrico y quemaduras. Desconectar la alimentación antes de efectuar trabajo alguno en este equipo.

El relé de sobrecarga 3UA7 consta de un aparato base y de los módulos complementarios correspondientes. La concepción modular permite al usuario completar una versión sencilla o, por ejemplo, pasar de una versión para montaje adosado a contactores a una para emplazamiento aislado.

Datos de pedido (fig. I):

- ① 3UA70 10-.. Versión para colocación independiente (1NC)
- ② 3UA70 11-.. Versión para colocación independiente (1NA+1NC), función de prueba, indicador de la posición de maniobra
- ③ 3UA70 21-.. Versión para montaje adosado a contactores (1NA+1NC), función de prueba, indicador de la posición de maniobra
- ④ 3UA70 20-.. Versión para montaje adosado a contactores (1NC)

Módulos (fig. I):

- ⑤ 3UA79 00-0A Módulo para la versión para colocación independiente
- ⑥ 3UA79 00-0B Módulo para la versión para montaje adosado a contactores
- ⑦ 3UA79 01-0A Módulo funcional con un contacto NA (1NA), pulsador de prueba, indicador de la posición de maniobra.
- ⑧ 3UA79 00-0C Tapa (protección contra contactos involuntarios)
- ⑨ Aparatos base
- ⑩ 3UA79 01-1 Rearme remoto

Montaje

Croquis acotados (medidas en mm)

Montaje de los contactores: fig. IIa

Colocación independiente: fig. IIb

Posición de montaje permitida: fig. III

Observar la distancia a los módulos puestos a tierra (≥ 6 mm). Evitar los golpes y las vibraciones de larga duración. Para temperaturas ambiente superiores a los 25 °C, montaje en fila y carga simultánea de varios relés hay que reducir el valor máximo de ajuste I_0 en el 0,5 % por cada grado en exceso de temperatura o mantener la distancia de 5 mm entre centros de los aparatos.

Módulos

Fig. IVa: Cambio de montaje adosado a contactores a emplazamiento aislado o viceversa.

Fig. IVb: Aplicación del aparato básico con modulo funcional.

Conexión

Secciones admisibles: fig. Va

Esquema del aparato: fig. Vb

Para receptores monopolares se conectarán en serie los tres circuitos principales.

Puesta en servicio

Indicaciones de servicio: fig. VI

Aparato de base:

- ① Ajustar la palanca a la intensidad asignada de la carga.
- ② Pulsador stop-rearme (Stop-Reset), rojo:
Antes de la puesta en servicio y después de un disparo activar el relé apretando el pulsador stop-rearme.
Función DES: En estado de servicio, el contacto NC, puede abrirse apretando el pulsador stop-rearme. El relé sigue estando activo.
- ③ Placa de características del aparato.
- ④ Bornes para tres líneas para alimentación de un motor.
- ⑤ Bornes para contacto NC.

Módulo funcional:

- ⑥ Indicador de la posición de maniobra: Indica si el relé está activo (I) o ha disparado (0)
- ⑦ Pulsador de prueba (Stop): Con el pulsador de prueba puede simularse el proceso de disparo (el contacto NC abre, el contacto NA cierra). Finalmente volver a apretar el pulsador de rearme (Reset).
- ⑧ Bornes para contacto NA.

Las **curvas características (fig. VII)** de disparo concuerdan con VDE 0165, VDE 0170/0171 para máquinas con grado de prot. antideflagrante E Ex e.

Datos técnicos

Versiónes para montaje adosado a contactores 3TF20, 3TD20, 3TE20 y colocación independiente.

Tensión de aislamiento asignada	690 V
Corriente de servicio asignada en caso de colocación independiente	hasta 12 A
Corr. de serv. asignada en caso acoplam. a contactor	hasta 10 A
Temperatura ambiente admisible	-25 °C a +55 °C
Grado de protección	IP 20 (IEC 529)
Protección contra cortocircuitos	v. placa de características

Circuito auxiliar

Corriente de servicio asignada								
AC-15/U _e V	24	60	125	230	400	500	690	
AC-15/I _e A	2	1,5	1,25	1,15	1,1	1	0,8	
DC-13/U _e V	24	60	110	220				
DC-13/I _e A	2	0,5	0,3	0,2				

Tensión de aislamiento asignada

3UA7010 3UA7020	690 V	400 V diferente potencial	3UA7011 3UA7021	690 V mismo potencial
				

Protección contra cortocircuitos:
cartuchos fusibles NH, NEOZED ó DIAZED

Automático

Intensidad perm. térmicamente admisible I_{th}

6 A gG,
10 A Dz rápido
3 A (característica C)
6 A

Condiciones de utilización a temperaturas ambiente > 55 °C

- En caso de temperaturas ambiente > 55 °C es necesario:
- reducir la corriente de carga para el relé de sobrecarga
 - corregir hacia arriba el ajuste de corriente a fin de evitar el disparo a la corriente nominal del motor.

Factores de corrección:

Temperatura ambiente	Corriente de carga permitida referida al final de escala	Corrección en la corriente ajustada
55 °C	1	1
60 °C	0,94	1,08
65 °C	0,88	1,09
70 °C	0,82	1,1

Ejemplo de cálculo:

Corriente nominal del motor: 10 A

Temperatura ambiente: 70 °C

Relé de sobrecarga previsto: 8...12,5 A

Paso 1°: Calcular la corriente de carga permitida:

Corriente de carga permitida: 12,5 A x 0,82 = 10,25 A

Se permite una carga con la corriente nominal del motor 10 A a 70 °C.

Paso 2°: Determinar la corriente a ajustar:

Corriente nominal del motor: 10 A

Corrección en la corriente a ajustar: 10 A x 1,1 = 11 A

Por ello es necesario ajustar el relé de sobrecarga a 11 A.

Para más datos y accesorios, consultar el Catálogo.

Instructions de service

N° de réf.: 3ZX1012-0UA70-1AA1

Français



Attention !
Tension dangereuse !
Risque d'électrocution et de brûlure.
Isoler cet appareil du réseau avant d'y intervenir pour travaux.

Le relais de surcharge 3UA7 est constitué d'un appareil de base et de modules additionnels. Grâce à la technique modulaire, l'utilisateur peut, par exemple, compléter une version simple ou transformer un relais à montage sur contacteur en un relais à montage indépendant. Les modules sont fixés par encliquetage sur l'appareil de base.

Références de commande (Fig. I) :

- ① 3UA70 10... Pose séparée (1NF)
- ② 3UA70 11... Pose séparée (1NO+1NF), fonction test, indicateur de position
- ③ 3UA70 21... Montage sur contacteur (1NO+1NF), fonction test, indicateur de position
- ④ 3UA70 20... Montage sur contacteur (1NF)

Modules (Fig. I) :

- ⑤ 3UA79 00-0A Module pour pose séparée
- ⑥ 3UA79 00-0B Module pour montage sur contacteur
- ⑦ 3UA79 01-0A Module fonctionnel avec contact de fermeture (1NO), bouton de test, indicateur de position
- ⑧ 3UA79 00-0C Capot (protection contre les contacts directs)
- ⑨ Appareils de base
- ⑩ 3UA79 01-1 Dispositif de réarmement à distance

Montage

Encombres (cotes en mm)

Montage sur contacteur : Fig. IIa

Pose séparé : Fig. IIb

Position de montage admissible : Fig. III

Observer la distance aux pièces à la terre (≥ 6 mm).
 Eviter les chocs et l'exposition prolongée aux vibrations.
 Montage en série et charge simultanée de plusieurs relais, à des températures ambiantes > 25 °C; réduire la valeur supérieure de la plage d'ajustement de 0,5 % par °C supplémentaire, ou maintenir un écart de 5 mm entre les appareils.

Modules

Fig. IVa : Echange d'un module pour montage sur contacteur contre un module pour pose séparée ou inversement.

Fig. IVb : Extension de l'appareil de base par modules fonctionnels.

Raccordement

Sections admissibles: Fig. Va

Schéma de branchement : Fig. Vb

Pour certains appareils monophasés, brancher les trois circuits principaux en série.

Mise en service

Indications de service : Fig. VI

Appareil de base :

- ① Régler l'appareil sur le courant assigné du récepteur.
- ② Bouton Stop/Reset (rouge) :
 Avant la mise en service et après chaque déclenchement, réarmer le relais en actionnant le bouton Stop-Reset.
 Fonction d'arrêt : lorsque l'appareil est armé, il est possible d'ouvrir manuellement le contact auxiliaire d'ouverture en actionnant le bouton Stop-Reset. Le relais reste cependant armé.
- ③ Plaque signalétique.
- ④ Bornes pour trois conducteurs d'alimentation de moteur.
- ⑤ Bornes pour contact d'ouverture.

Module fonctionnel :

- ⑥ Indicateur de position : indique si le relais est armé (I) ou s'il a déclenché (O).
- ⑦ Bouton de test : le bouton de test permet de simuler le processus de déclenchement (le contact d'ouverture s'ouvre, le contact de fermeture se ferme). Actionner ensuite la touche Reset (réarmement).
- ⑧ Bornes pour contact de fermeture.

Les **caractéristiques de déclenchement (Fig. VII)** sont conformes à VDE 0165, VDE 0170/0171, pour les machines en mode de protection E Ex e.

Caractéristiques techniques

Montage sur contacteur 3TF20, 3TD20, 3TE20 e pose séparée.


Tension assignée d'isolement	690 V
Courant assigné d'emploi indépendant	à 12 A
Courant assigné d'emploi sur contacteur	à 10 A
Température ambiante admissible	-25 °C à +55 °C
Degré de protection	IP 20 (CEI 529)
Protection contre les courts-circuits	voir plaque signalétique

Circuit auxiliaire

Courants assignés d'emploi

AC-15/U _e	V	24	60	125	230	400	500	690
AC-15/I _e	A	2	1,5	1,25	1,15	1,1	1	0,8
DC-13/U _e	V	24	60	110	220			
DC-13/I _e	A	2	0,5	0,3	0,2			

Tension assignée d'isolement

3UA7010 3UA7020	690 V	3UA7011 3UA7021	400 V potentiel différent	690 V potentiel commun
				

Protection contre les courts-circuits :
 cartouches fusibles à couteaux, NEOZED ou DIAZED
 Petit disjoncteur
 Courant thermique assigné I_{th}

6 A gG,
 10 A Dz rapide
 3 A (caractéristique G)
 6 A

Correction du réglage pour les températures ambiantes > 55 °C

A des températures ambiantes > 55 °C :

1. la valeur du courant de charge baisse et
2. le courant de réglage doit être corrigé vers le haut afin d'éviter un déclenchement au courant assigné du moteur.

Facteurs de correction :

Température ambiante	Courant de charge admissible rapporté à la valeur de fin d'échelle	Courant de réglage
55 °C	1	1
60 °C	0,94	1,08
65 °C	0,88	1,09
70 °C	0,82	1,1

Exemple de calcul :

courant assigné du moteur : 10 A
 température ambiante : 70 °C
 relais de surcharge envisagé : 8 à 12,5 A

1. calcul du courant de charge admissible :
 courant de charge adm. : 12,5 A x 0,82 = 10,25 A
 une charge préalable au courant assigné du moteur 10 A est admissible à 70 °C.

2. calcul du courant de réglage :
 courant assigné du moteur : 10 A
 correction du courant de réglage : 10 A x 1,1 = 11 A
 le relais doit être réglé sur 11 A.

Pour de plus amples informations et pour les accessoires, voir Catalogue.

Istruzioni

No. d'ordinaz.: 3ZX1012-0UA70-1AA1

Italiano

	Avviso:
	La tensione pericolosa Può causare elettroshock e ustioni. Prima di eseguire qualsiasi tipo di lavoro occorre togliere la tensione.

Il relè di sovraccarico è costituito da un apparecchio base e diversi moduli supplementari. Il sistema modulare permette all'utente di costruirsi un modello più sofisticato oppure di modificare, l'unità base p.e., per renderla adatta all'installazione singola invece che al montaggio sul contattore. I moduli vengono fissati a scatto sull'unità base.

Dati d'ordinazione (fig. I):

- ① 3UA70 10-.. Installazione singola (1 contatto NC)
- ② 3UA70 11-.. Installazione singola (contatti: 1 NC + 1 NA),
funzione di prova, indicatore di posizione
- ③ 3UA70 21-.. Montaggio sul contattore (contatti: 1 NA + 1 NC),
funzione di prova, indicatore di posizione
- ④ 3UA70 20-.. Montaggio sul contattore (1 contatto NC)

Moduli (fig. I):

- ⑤ 3UA79 00-0A Modulo per installazione singola
- ⑥ 3UA79 00-0B Modulo per montaggio sul contattore
- ⑦ 3UA79 01-0A Modulo funzionale con 1 contatto NA, pulsante di
prova, indicatore di posizione
- ⑧ 3UA79 00-0C Copertura (protezione contro contatti accidentali)
- ⑨ Apparecchi base
- ⑩ 3UA79 01-1 Reset remoto

Montaggio

Disegni quotati (dimensioni in mm)

Montaggio sul contattore: **fig. IIa**

Installazione singola: **fig. IIb**

Posizione di montaggio consentita: **fig. III**

La distanza minima a parti collegate a terra dev'essere rispettata (≥ 6 mm). Evitare urti e vibrazioni prolungati.

Per temperature ambiente che superano i 25 °C, per montaggio in serie e caricamento simultaneo di più relè vale quanto segue: Per ogni °C in più bisogna ridurre del 0,5 % il valore I_0 superiore impostato oppure mantenere un interasse di 5 mm fra gli apparecchi.

Moduli

Fig. IVa: Modificare un relè adatto per montaggio sul contattore per installazione singola o viceversa.

Fig. IVb: Completare l'unità base di un modulo funzionale.

Collegamento

Sezioni consentite: **fig. Va**

Schema circuitale degli apparecchi: **fig. Vb**

In utenze unipolari le piste principali di energia vanno collegate in serie.

Messa in servizio

Avvertenze per l'uso: **fig. VI**

Unità base:

- ① Impostare la lavetta di regolazione sulla corrente di taratura d'utenza.
- ② Tasto d'arresto/sblocco (rosso):
Premere questo tasto prima della messa in servizio o dopo uno sgancio per predisporre il relè al funzionamento.
Funzione di contatto normalmente chiuso: durante il funzionamento il contatto NC del blocchetto contatti ausiliari può essere aperto a mano premendo il tasto d'arresto/sblocco. Il relè rimane predisposto al funzionamento.
- ③ Targhetta dell'apparecchio.
- ④ Morsetti per tre conduttori di motore.
- ⑤ Morsetti per contatti NC.

Moduli funzionali:

- ⑥ Indicatore di posizione: segnala relè „pronto“ (I), oppure „sganciato“ (O).
- ⑦ Tasto di prova: serve a simulare uno sgancio (il contatto NC apre, quello NA chiude). Dopo la prova premere di nuovo il tasto di sblocco.
- ⑧ Morsetti per contatti NA.

Caratteristiche di sgancio (fig. VII) rispondono alle norme VDE 0165, VDE 0170/0171 per macchine protette contro le esplosioni E Ex e.

Dati tecnici

Montaggio sul contattore 3TF20, 3TD20, 3TE20 e per installazione singola.

Tensione di taratura d'isolamento	690 V
Corrente di taratura d'isolamento per installazione singola	≤ 12 A
Corrente di taratura d'isolamento se montato sul contattore	≤ 10 A
Temperatura ambiente consentita	-25 °C ... +55 °C
Grado di protezione	IP 20 (IEC 529)
Protezione contro i corto circuiti:	v. la targhetta

Circuito ausiliario

Correnti di taratura d'esercizio

AC-15/U _e	V	24	60	125	230	400	500	690
AC-15/I _e	A	2	1,5	1,25	1,15	1,1	1	0,8
DC-13/U _e	V	24	60	110	220			
DC-13/I _e	A	2	0,5	0,3	0,2			

Tensione di taratura d'isolamento

3UA7010 3UA7020	3UA7011 3UA7021
690 V	400 V potenziale diverso
	690 V potenziale uguale

Protezione contro i corto circuiti:

Cartucce fusibili NH, NEOZED o DIAZED

Interruttore automatico

Corrente continua termica I_{th}

6 A gG, 10 A Dz rapido

3 A (caratteristica G)

6 A

Condizioni di impiego con temperature ambiente > 55 °C

In presenza di temperature ambiente > 55 °C è necessario:

1. ridurre il carico di corrente per il relè di sovraccarico
2. correggere la corrente di regolazione con un valore superiore per evitare sganci a correnti nominali del motore.

Fattori di correzione:

Temperatura ambiente	Carico di corrente ammesso riferito a valore finale di scala	Correzione corrente di regolazione
55 °C	1	1
60 °C	0,94	1,08
65 °C	0,88	1,09
70 °C	0,82	1,1

Esempio di calcolo:

Corrente nominale del motore: 10 A

Temperatura ambiente: 70 °C

Relè di sovraccarico previsto: 8...12,5 A

1. passo: calcolo del carico di corrente ammesso:

Carico di corrente max: $12,5 \text{ A} \times 0,82 = 10,25 \text{ A}$

Il carico con corrente nominale motore di 10 A e temperatura ambiente di 70 °C è ammesso.

2. passo: definire la corrente di regolazione:

Corrente nominale motore: 10 A

Correzione corrente di regolazione: $10 \text{ A} \times 1,1 = 11 \text{ A}$

Il relè di sovraccarico deve essere regolato a 11 A.

Per ulteriori dati e accessori v. catalogo.

Driftsinstruktion

Ordernr.: 3ZX1012-0UA70-1AA1

Svenska

	Varning:
	Farlig spänning Kan vålla elektiska stötar och brännskador. Slå ifrån strömmen innan något arbete utförs på denna utrustning.

Överlastreläet består av basenhet och tillhörande kompletteringsenheter. Tach vare modulprincipen kan användaren börja med en enkel version, som senare kan uppgraderas eller ändras från påbyggnad på kontaktor till fristående montering. Tillsatserna snäpps fast vid basenheten.

Orderdata (Fig. I):

- ① 3UA70 10-.. Fristående montering (1Ö)
- ② 3UA70 11-.. Fristående montering (1S+1Ö), testfunktion, utlösningsskylt
- ③ 3UA70 21-.. Monteras på kontaktor (1S+1Ö), testfunktion, utlösningsskylt
- ④ 3UA70 20-.. Monteras på kontaktor (1Ö)

Komponenter (Fig. I):

- ⑤ 3UA79 00-0A Enhet för fristående montering
- ⑥ 3UA79 00-0B Enhet för montering på kontaktor
- ⑦ 3UA79 01-0A Funktionsenhet med slutningskontakt (1S), testtangenter, utlösningsskylt
- ⑧ 3UA79 00-0C Täckplåt (beröringsskydd)
- ⑨ Basenheter
- ⑩ 3UA79 01-1 Fjärrstyrd återställning

Montering

Måttskisser (mått i mm)

- Kontaktormontering:** Fig. IIa
- Fristående montering:** Fig. IIb
- Tillåtet monteringsläge:** Fig. III

Jakttag avståndet till jordade enheter (≥ 6 mm).

Undvik stötar och ihållande vibrationer.

Vid omgivningstemperaturer över 25 °C, montering av flera reläer i ras och samtidig belastning av flera reläer. För varje grad som temperaturen överskrids skall det övre inställningsvärdet I_0 reduceras med 0,5 %, eller också skall enheterna monteras med ett centrumavstånd på 5 mm.

Enheter

Fig. IVa: Ändring från fristående montering till montering på kontaktor eller omvänt.

Fig. IVb: Komplettering av basenheten med funktionsenhet.

Anslutning

- Tillåna areor:** Fig. Va
- Apparatschema:** Fig. Vb

På enpoliga förbrukare skall de tre huvudströmbanorna seriekopplas.

Idrifttagning

Anvisningar för driften: Fig. VI

Basenhet:

- ① Ställ inställningsspaken på förbrukarens märkström.
- ② Stöpp-/återställningstangenten (röd):
Innan apparaten tas i drift och varje gång den har löst ut måste man återställa reläets driftberedskap genom att trycka på återställningstangenten.
Frånkoppling: När apparaten är i driftläge kan man öppna hjälpkontakten för hand genom att trycka på stopp-/återställningstangenten. Reläet förblir därvid driftklart.
- ③ Beteckningsskylt.
- ④ Anslutningar för tre motorledningar.
- ⑤ Anslutningar för öppningskontakt.

Funktionsenhet:

- ⑥ Utlösningsskylten visar om reläet är driftklart (läge I) eller har löst ut (läge 0).
- ⑦ Testtangenter: Med testtangenter kan man simulera en utlösning (öppningskontakt öppnas, slutningskontakt sluts). Tryck sedan på återställningstangenten.
- ⑧ Anslutningar för slutningskontakt.

Utlösningsskylten (Fig. VII) tillfredsställer kraven i VDE 0165, VDE 0170/0171 för maskiner med explosionsskydd E Ex e.

Tekniska data

Påbyggnad på kontaktorna 3TF20, 3TD20, 3TE20 och fristående montering.
Märkisolationsspänning 690 V
Märkdriftsström vid fristående montering max. 12 A
Märkdriftsström vid montering på kontaktor max. 10 A
Tillåten omgivningstemperatur -25 °C ... +55 °C
Skyddsform (kapslingsclass) IP 20 (IEC 529)
Kortslutningsskydd se märkskylten

Hjälpströmkrets

Märkdriftsströmmar

AC-15/U _e	V	24	60	125	230	400	500	690
AC-15/I _e	A	2	1,5	1,25	1,15	1,1	1	0,8
DC-13/U _e	V	24	60	110	220			
DC-13/I _e	A	2	0,5	0,3	0,2			

Märkisolationsspänning

3UA7010 3UA7020	690 V	3UA7011 3UA7021	400 V lika potential	690 V olika potential
				

Kortslutningsskydd:

- Knivsäckringar, NEOZED- eller DIAZED-säckringar 6 A gG, 10 A Dz snabb
- Säkringsautomat 3 A (G-karakteristik)
- Kontinuerlig termisk ström I_{th} 6 A

Användningsvillkor vid omgivningstemperaturer > 55 °C

Vid omgivningstemperaturer > 55 °C måste man:

1. Reducera strömbelastningen på överlastreläet
2. Korrigera inställningsströmmen uppåt för att förhindra utlösningar med motorns märkström.

Korrigeringsfaktorer:

Omgivningstemperatur	Tillåten strömbelastning i relation till skalans slutvärde	Korrigeringsfaktor av inställdström
55 °C	1	1
60 °C	0,94	1,08
65 °C	0,88	1,09
70 °C	0,82	1,1

Beräkningsexempel:


Motorns märkström: 10 A
Omgivningstemperatur: 70 °C
Befintligt överlastrelä: 8...12,5 A

1:a steget: Beräkning av tillåten strömbelastning:
Max. strömbelastning: 12,5 A x 0,82 = 10,25 A
Vid belastning med motormärkström 10 A kan 70 °C tillåtas.


2:a steget: Inställningsströmmen fastställs:
Motorns märkström: 10 A
Korrigeringsfaktor av inställningsströmmen: 10 A x 1,1 = 11 A
Överlastreläet måste ställas in på 11 A.

Ytterligare uppgifter och tillbehör se katalog.


I




IIa




IIb




III




IVa




IVb




Va


 2 x (0,5...2,5 mm²)
 2 x (AWG18...12)



Vb



VI

