

Wicklung
Winding
Bobinage



= an Klemme geführt
= connected with terminal
= raccordé à la borne



= am Wickelkopf verbunden
= connected on the winding head
= raccordé à la tête du bobinage



= Sternpunktverbindung lose im Anschlußkasten
= Star-point is connected within the terminal box
= Branchement étoile à branché dans la boîte à bornes

Änderungs-Bemerkung

Änd.-Index


TYP A* | 1PS0* | 1PS1*

TYP E* | 1PS2


TYP D* | 1PS5

Die räumliche Anordnung der Klemmen braucht nicht mit dieser Darstellung übereinstimmen.
The spatial arrangement of the terminals does not have to correspond with this drawing.
Il n'est pas nécessaire que la disposition des bornes dans la boîte corresponde à ce schéma.

Δ / Delta / Triangle



Y / Star / Étoile



Schaltung und Spannung siehe Leistungsschild
Connection and voltage as given on the rating-plate
Connexion et tension sont indiquées sur la plaque indicatrice

X1001

LOHER

letzte Änderung:

Name

Datum

Ersteller:

Name

Datum

horvath

08.10.2004

Bearb.

03.12.2004

TMT58

Drehstrommotor, Käfigläufer, Y oder Δ, 6 Klemmen

Three-phase motor, star or delta connection

Moteur triphasé, connexion triangle ou étoile

Schaltbild

Wiring diagram

Schéma de branchement

X1001

de/en/fr

Teileklasse 20503

CAD-SE