




EcoStruxure Micro Data Center R-Series

MDC15UR500ACI

Unpacking





Customer support and warranty information is available at
www.se.com


© 2023 Schneider Electric. EcoStruxure is a trademark of Schneider Electric SE or its subsidiaries. All other brands may be trademarks of their respective owners.

TME14047


8/2023




The MDC should not be tilted more than 15° during transport. Check the tilt label indicator to see if the package has been handled improperly during shipment (the ball will be out of the 30° area).



Unpacking




Specifications Without Packaging



| Model | Height A | Width B | Depth C | Weight |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| MDC15UR500ACI | 85 cm (33 in) | 85 cm (33 in) | 60 cm (24 in) | 106 kg (234 lb) |


With Packaging



| Model | Height A | Width B | Depth C | Weight |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| MDC15UR500ACI | 104 cm (41 in) | 100 cm (39 in) | 74 cm (29 in) | 152 kg (335 lb) |

English


Important. Save these instructions. This guide contains information for receiving, unpacking, and moving the equipment. Download the Installation and Customization Manual from the website, www.apc.com.



Receiving

Inspect the exterior packaging. Before unpacking the shipment, verify that the labeled container matches the bill of lading.

The MDC should not be tilted more than 15° during transport. Check the tilt label indicator to see if the package has been handled improperly during shipment (the ball will be out of the 30° area).



Inspect the equipment. Once you have unpacked the equipment, carefully inspect its exterior.

NOTE: In case of shipping damage such as scratches or dents contact the shipping company and then Customer Support at www.apc.com.

Unpacking. The shipping materials are recyclable. Save them for later use, or dispose of them appropriately.



NOTE: When possible, leave the equipment on the pallet until you are ready to move it to its final location.

NOTICE

Leaving the equipment uncovered and exposed to the elements will cause damage and void the factory warranty.

Français

Important ! Conservez ce manuel d'utilisation. Il contient des informations importantes sur la réception, le déballage et le transport de l'équipement. Téléchargez le manuel d'installation et de personnalisation sur le site Web www.apc.com.



• Le déballage, l'installation et la personnalisation doivent être réalisés par du personnel formé uniquement.


• Le déballage et le déplacement de l'armoire nécessitent l'intervention d'au moins deux personnes.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Vérifications à la livraison

Vérifiez l'extérieur du colis. Avant de déballer l'équipement, vérifiez que l'étiquetage du colis correspond bien à la lettre de transport.

Pendant le transport, le MDC ne doit pas être incliné à un angle supérieur à 15°. Vérifiez l'étiquette relative à l'inclinaison pour vous assurer que le colis n'a pas été manipulé de la mauvaise manière pendant la livraison (la balle doit se trouver en dehors de la zone 30°).



Inspect the equipment. Once you have unpacked the equipment, carefully inspect its exterior.

NOTE: In case of shipping damage such as scratches or dents contact the shipping company and then Customer Support at www.apc.com.

Unpacking. The shipping materials are recyclable. Save them for later use, or dispose of them appropriately.

NOTE: When possible, leave the equipment on the pallet until you are ready to move it to its final location.

REMARQUE




Leaving the equipment uncovered and exposed to the elements will cause damage and void the factory warranty.

REMARQUE

N'exposez pas l'équipement sans protection aux intempéries car ceci pourrait l'endommager et annuler sa garantie.

中文

重要資訊. 保留這些說明。本指南包含接收、開箱與搬運設備的相關資訊。安裝和自訂手冊下載網站：www.apc.com



• Le déballage, l'installation et la personnalisation doivent être réalisés par du personnel formé uniquement.


• Le déballage et le déplacement de l'armoire nécessitent l'intervention d'au moins deux personnes.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

接收

檢驗外箱. 在將貨物開箱之前，請先查驗運箱標籤資訊與提單內容是否相符。

在運輸過程中，MDC 的傾斜度不應超過 15°。檢查傾斜標籤指示器，查看包裹是否在運輸過程中處理不當（球會超出 300 區域）。




檢驗本設備. 一旦打開設備包裝之後，請仔細檢查其外觀。

註：如果出現划痕或凹痕等運輸損壞，請聯繫運輸公司，然後通過 www.apc.com 聯繫客戶支援。



開箱. 運輸材料為可回收材料。請保留它們以備將來使用，或以適當方式丟棄。

註：若有可能，將設備留在運送棧板上，直到您準備將它運到最終目的地為止。



العربية


مهم، احفظ هذه الإرشادات. يحتوي هذا النيل على معلومات لاستلام المعدات ونقلها ونطها. تزيل نيل التثبيت والخصائص من موقع www.apc.com.



الاستلام

فحص العبوة الخارجية جيداً. قبل تفريغ الشحنة،تحقق من تطبيق الحرارة المسمونة مع بوليصة الشحن.

لا ينبغي إماالة وحدة مركب البيانات الدقيقة بأكثر من 15 درجة أثناء النقل.تحقق من مؤشر ملمس الآلة لمعرفة ما إذا غلت العبوة خطأ أثناء الشحن (ستكون الكرة خارج منطقة 30 درجة).



فحص المعدة. بمجرد تفريغ المعدات، افحص شكلها الخارجي بعناية.

ملحوظة: في حالة ثني الشحنة مثل الدخوش أو الفقر، اتصل بشركة الشحن ثم دعم العملاء على www.apc.com.

التغليف. مواد الشحن قابلة لإعادة التدوير. احتفظ بها لاستخدامها لاحقاً، أو تخلي منها بشكل مناسب.

ملحوظة: إن ترك المعدات على منصة نقلة حتى تكون جاهزة لنقلها إلى موقعها النهائي.

