


SIEMENS

3KF Switch-disconnector with fuses
 Lasttrennschalter 3KF mit Sicherungen
 Interrupteur-sectionneur 3KF avec fusibles
 Interruptor-seccionador 3KF con fusibles
 Sezionatore sottocarico 3KF con fusibili
 Seccionadora sob carga 3KF com fusíveis
 Sigortalarla birlikte 3KF devre kesici anahtar
 Силовой разъединитель 3KF с предохранителями
 Rozłącznik obciążenia 3KF z bezpiecznikami
 3KF 隔离开关熔断器组



3KF2...-...F..	3KF4...-...F..		IEC 60947-1
3KF3...-...F..	3KF5...-...F..		IEC 60947-3

Operating Instructions	Betriebsanleitung	Notice d'utilisation	Instructivo	Istruzioni operative
Instruções de Serviço	İşletme kılavuzu	Руководство по эксплуатации	Instrukcja obsługi	使用说明

		EN	DANGER	
			Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on.	
			NOTICE	
			Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel.	
DE	GEFAHR	FR	DANGER	
Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Bevor Arbeiten am Gerät durchgeführt werden, müssen alle Stromquellen ausgeschaltet und mit einer Einschaltisicherung versehen werden. Vor dem Wiedereinschalten der Stromquellen müssen alle Abdeckungen wieder angebracht werden.			Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture. Remettre en place tous les couvercles avant de remettre l'appareil sous tension.	
	HINWEIS		NOTIFICATION	
Installations- und Wartungsarbeiten sind von qualifiziertem Personal durchzuführen.			L'installation et la maintenance doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées.	
ES	PELIGRO	IT	PERICOLO	
Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente. Recoloque todas las cubiertas antes de volver a conectar la alimentación eléctrica para este dispositivo.			Tensione pericolosa. Può causare la morte o lesioni gravi. Prima di lavorare su questa apparecchiatura, disinserire tutte le fonti di alimentazione elettrica dell'apparecchiatura ed assicurarle contro la reinserzione. Riapplicare tutte le coperture prima di reinserire l'alimentazione di questa apparecchiatura.	
	NOTA		NOTA	
La instalación y el mantenimiento deben corre a cargo de personal cualificado.			L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.	
PT	PERIGO	TR	TEHLİKE	
Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves. Desligue e bloquie todas as fontes de alimentação antes de executar quaisquer trabalhos no aparelho. Volte a colocar todas as coberturas antes de voltar a ligar as fontes de alimentação.			Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur. Cihazda çalışmalar yapılmadan önce, tüm güç kaynakları kapatılmalı ve bir açma emniyetiyle donatılmalıdır. Güç kaynakları tekrar açılmadan önce tüm kapaklar yerlerine takılmalıdır.	
	ATENÇÃO		NOT	
A instalação e manutenção têm de ser efetuadas por pessoal qualificado.			Montaj ve bakım işlemleri kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.	
RU	ОПАСНО	PL	ZAGROŻENIE	
Опасное напряжение. Опасность для жизни или телесных повреждений. До начала работы выключите и заблокируйте все источники питания этого устройства. Перед включением питания снова установите все крышки.			Niebezpieczne napięcie. Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń lub utraty życia. Wyłączyć i zablokować wszystkie źródła zasilania urządzenia przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu. Założyć wszystkie osłony przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania.	
	ПРИМЕЧАНИЕ		UWAGA	
Установка и техническое обслуживание должны производиться квалифицированным персоналом.			Instalacja i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.	

Technical Support:

Internet: <https://www.siemens.com/support-request>

中	危険	HR	OPASNOST
危险电压。可能导致生命危险或重伤危险。 操作此设备前必须确保切断其电源并采取防接通保护措施。在设备接通电源前，更换所有盖板。		Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Prije rada na uređaju moraju biti isključeni svi izvori struje i osigurati uređaj zaštitom od uključivanja. Prije ponovnog uključivanja izvora struje moraju se opet postaviti svi poklopci.	
注意	VAARA	NAPOMENA	ОПАСНОСТ
安装和维护必须由具备专业资质的人员进行。		Montažu i održavanje mora obavljati kvalificirano osoblje.	
FI	VAARA	БГ	ОПАСНОСТ
Vaallinen jännite. Vakava loukkaantumisvaara tai hengenvaara. Laitteen kaikki virransyöttö tulee katkaista ja sen kytkettyminen päälle tulee estää lukolla ennen kuin laitteeseen kohdistetaan mitään toimenpiteitä. Kaikki kotelot tulee kiinnittää takaisin ennen kuin laitteen virransyöttö kytketään uudelleen pääle.		Опасно напряжение. Опасность за жизни или опасность от тяжких телесных повреждений. Преди да извършвате действия по устройството, изключете и обезопасете всички захранващи източници. Поставете всички капаци на мястото им, преди отново да включите захранването на устройството.	
HUOMAUTUS	OHHT	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	BÍSTAMI
Asennus- ja huoltotyöt on annettava pätevän ammattilaisen suoritettavaksi.		Инсталирането и поддръжката трябва да се извършват от квалифициран персонал.	
EE	OHHT	LV	ВÍSTAMI
Ohtlik pingi. Oht elule või raskete vigastuste oht. Enne seadme hooldustöid lülitage kõik toiteallikad välja ja võtke meetmed nende sisselülitamise takistamiseks. Enne toiteallikate uuesti sisselülitamist tuleb kõik katted tagasi paigaldada.		Bístams spriegums. Letālu sekū vai smagu traumu riski. Pirms veicat darbu ar šo ierīci pilnībā izslēdziet un nobloķējet tās strāvas padevi. Pirms ieslēdzat ierīces strāvas padevi uzlieciet atpakaļ visus pārsegus.	
MÄRKUS	PAVOJUS	BRĪDINĀJUMS	FARE
Paigaldus- ja hooldustöid tohib teha ainult kvalifitseeritud personal.		Uzstādīšana un tehniskā apkope jāveic kvalificētiem darbiniekiem.	
LT	PAVOJUS	DA	FARE
Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus susižalojimo pavojus. Prieš dirbdami ties šiuo prietaisu, išjunkite ir užblokuokite visus šio prietaiso maitinimo šaltinius. Prieš įjungdami šio prietaiso maitinimo šaltini, vėl uždėkite visus dangčius.		Farlig spænding. Livsfare eller risiko for slemme kvæstelser. Sluk for og lås strømmen, der forsyner denne enhed, før du arbejder med denne enhed. Erstat alle afdækninger, før strømmen, der tilføres denne enhed, tændes.	
NUORODA	AVVIZ	BEMÆRK	OPMERKING
Irengimā ir techninē prieziūrā turi vykdyti kvalifikuoti darbuotojai.		Installationen og vedligeholdelsen skal foretages af uddannede personale.	
MT	PERIKLU	NL	GEVAAR
Vultaġġ perikoluż. Riskju ta' mewt jew korriġent serju. Qabel taħdem fuq dan l-apparat, itfi kull provvista tal-elettriku tiegħu u sakkar kontra xegħil mill-ġdid aċċidental. Erġa' installa l-ġħotnej kollha qabel tirritorna l-provvista tal-elettriku fl-apparat.		Gevaarlike spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Voordat u aan dit apparaat werkt, moet u alle actieve energiebronnen voor dit apparaat uitschakelen. Plaats alle afdekkingen terug voordat u energiebronnen voor dit apparaat inschakelt.	
AVVIZ	KINΔYNOΣ	OPMERKING	CONTÚIRT
L-installazzjoni u l-manutenzjoni għandhom jitwettqu minn persunal ikkwalifikat.		Installatie en onderhoud moeten worden verricht door gekwali-ficeerd personeel.	
EL	PERICOL	GA	CONTÚIRT
Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος για τη ζωή ή σοβαρού τραυματισμού. Απενέργοποιήστε και ασφαλίστε όλη την ενέργεια που τροφοδοτεί τη συσκευή, προτού εργαστείτε σε αυτή. Τοποθετήστε ξανά όλα τα καλύμματα, προτού ενέργοποιήσετε την τροφοδοσία της συσκευής με ενέργεια.		Voltas contúirteach. Baol go bhfaighfear bás nó tromghortú. Múch gach cumhacht a sholáthraíonn an gléas seo agus glasáil amach í roimh obair a dhéanamh ar an ngléas seo. Cuir na clúdaigh ar fad ar ais roimh an gumhacht a sholáthraíon ñ an gléas seo a chur ar siúl arís.	
ΠΡΟΣΟΧΗ	PERICOLO	FÓGRA	FARA
H eγκατάσταση και συντήρηση πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο προσωπικό.		Ní mór don fheistiú agus don chothabháil a bheith déanta ag pearsana cálithe.	
RO	PERICOLO	SV	FARA
Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave. Oprîți și blocați alimentarea cu energie și acestui dispozitiv înainte de a lucra la acesta. Așezați la loc toate capacele înainte de a porni alimentarea cu energie și acestui dispozitiv.		Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personskador. Innan arbete utför på utrustningen ska strömförslöjningen till utrustningen stängas av. Montera alla skyddsplåtar igen innan utrustningen slås på.	
INSTIINTARE	NEBEZPEČÍ	OBS	NEVARHOST
Instalarea și întreținerea trebuie să se efectueze de către personal calificat.		Installation och underhåll får endast utföras av kvalificerad personal.	
CZ	POZNÁMKA	SL	NEVARHOST
Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu. Před zahájením prací na tomto zařízení odpojte a zajistěte veškeré přívody energie. Před opětovným připojením zařízení vrátte všechny kryty na svá místa.		Nevarna napetost. Nevarnost za življene ali nevarnost hudih poškodb. Izklopite in prekinite celotno napajanje naprave, preden na njej opravljate dela. Preden napajanje znova vklopite, namestite vse pokrove.	
POZNÁMKA	NEBEZPEČENSTVO	HU	VESZÉLY
Instalaci a údržbu musí provádět kvalifikovaní pracovníci.		Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérülésveszély. Mielőtt bármilyen munkavégzést kezd az eszközön, az áramellátást le kell kapcsolni, és véletlen bekapsolás elleni védelemmel kell ellátni. Az áramellátás visszakapcsolása előtt minden burkolatot vissza kell helyezni.	
UPOZORNENIE	MEGJEGYZÉS		
Inštalačiu a údržbu musí vykonávať kvalifikovaný personál.		A telepítést és a karbantartást kizárálag szakképzett személyzet végezheti.	



Required tools / Notwendige Werkzeuge / Outils nécessaires / Herramientas requeridas / 必要工具



PH1
PH2
PH3



1.0 X 5.0 mm



13 mm
16 mm
18 mm



2.0 mm / 2.5 mm
3.0 mm / 5.0 mm
6.0 mm





3NX101




Contents / Lieferumfang / Etendue de la livraison / Contenido / 供货范围

3KF2....-F..
3KF3....-F..
3KF4....-F..


3KF5....-F..




1 X



1 X



3P: 6 X
4P: 8 X





3KF2....-F.. — M8 X 23
3KF3....-F.. — M10 X 32
3KF4....-F.. — M10 X 32
3KF5....-F.. — M12 X 40



Assembly / Montage / Montage / Montaje / 安装




EN	Mounting position	DE	Einbauposition	FR	Position de montage	ES	Posición de montaje	IT	Posizione di montaggio
PT	Posizione di montaggio	TR	Montaj pozisyonu	PY	Место установки	PL	Место установки	中	安装位置







3KF2....F.. / 3KF3....F.. / 3KF4....F..




3KF5....F..






3KF2....-F..
3KF3....-F..
3KF4....-F..




3KF2....-F..	15 ... 22 Nm	13 mm	
3KF3....-F..	30 ... 44 Nm	16 mm	
3KF4....-F..			

	DIN ISO 46234 [mm ²]	DIN ISO 46235 [mm ²]	[mm x mm]
3KF2....-F..	1 x 2.5 ... 95 2 x 2.5 ... 50	1 x 25 ... 70 2 x 25 ... 50	1 x 15 x 3 1 x 20 x 3
3KF3....-F..	1 x 6 ... 120 2 x 6 ... 120	1 x 16 ... 120 2 x 16 ... 120	1 x 20 x 3 1 x 25 x 3
3KF4....-F..	1 x 6 ... 240 2 x 6 ... 150	1 x 16 ... 185 2 x 16 ... 150	1 x 30 x 4 1 x 30 x 10
3KF5....-F..	1 x 25 ... 240 2 x 25 ... 240	1 x 25 ... 240 2 x 25 ... 240	1 x 30 x 10 1 x 50 x 10 2 x 50 x 5



3KF5....-F..




EN	Optional accessories	DE	Optionales Zubehör	FR	Accessoires optionnels	ES	Accesorios opcionales	IT	Accessori opzionali
PT	Acessórios opcionais	TR	Opsiyonel aksesuar	RU	Опциональная принадлежность	PL	Akcesoria opcjonalne	中	可选附件



		3KF2....F..	3KF3....F..	3KF4....F..	3KF5....F..
①	Phase barrier / Phasentrennwand / Séparateur de phases / Separador entre fases / Separatore di fase / Parede de separação de fases / Faz bariyeri / Междуфазная перегородка / Fazowa ścianka działowa / 相间隔板	3P	3KD9308-6	3KD9408-6	3KD9508-6
		4P	3KD9308-8	3KD9408-8	3KD9508-8
		A [mm min]	76.5	86	135
		B [mm min]	106.5	122	



			3KF2....-F..	3KF3....-F..	3KF4....-F..	3KF5....-F..
(2)	Cable connection cover / Kabelanschlussabdeckung / Cache-bornes / Tapa cubrebornes de cable / Copertura delle connessioni dei cavi / Cobertura da ligação de cabos / Kablo bağlama kapağı / Крышка для защиты кабельных соединений / Osłona przyłącza kablowego / 端子罩	3p	3KF9204-6 3KF9204-7	3KF9304-6 3KF9304-7	3KF9404-6 3KF9404-7	3KD9504-6
		4p	3KF9204-5 3KF9204-8	3KF9304-5 3KF9304-8	3KF9404-5 3KF9404-8	3KD9504-8
		(5)	3KF9205-0AA00	3KF9305-0AA00	3KF9405-0AA00	3KF9505-0AA00
(2)	Cable connection cover / Kabelanschlussabdeckung / Cache-bornes / Tapa cubrebornes de cable / Copertura delle connessioni dei cavi / Cobertura da ligação de cabos / Kablo bağlama kapağı / Крышка для защиты кабельных соединений / Osłona przyłącza kablowego / 端子罩		3KF9204-6 3KF9204-1	3KF9304-6 3KF9304-1	3KF9404-6 3KF9404-1	3KD9504-1
		(6)	3KF9206-0AA00	3KF9306-0AA00	3KF9406-0AA00	3KF9506-0AA00
		(7)	3KF9206-7AA00	3KF9306-7AA00	3KF9406-7AA00	3KF9506-7AA00
(2)	Cable connection cover / Kabelanschlussabdeckung / Cache-bornes / Tapa cubrebornes de cable / Copertura delle connessioni dei cavi / Cobertura da ligação de cabos / Kablo bağlama kapağı / Крышка для защиты кабельных соединений / Osłona przyłącza kablowego / 端子罩		3KD9304-6 3KD9304-1	3KD9404-6 3KD9404-1	3KD9404-6 3KD9404-1	3KD9504-1





Information / Information / Informations / Información / 信息



		3KF2....-F..	3KF3....-F..	3KF4....-F..	3KF5....-F..
③	Direct operating mechanism / Direktantrieb / Commande directe / Accionamiento directo / Comando diretto / Acionamento direto / Direkt acma mekanizması / Прямой привод / Napęd bezpośredni / 直接操作机构	3KF9102-1AA00 3KF9102-2AA00	3KF9103-1AA00 3KF9103-2AA00	3KF9104-1AA00 3KF9104-2AA00	3KF9105-1AA00 3KF9105-2AA00


		EN	DANGER Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. If a direct operating mechanism is used, it is mandatory to fit terminal covers ② or a protection plate.
DE	GEFAHR Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Bei Verwendung des Direktantriebs ist die Anbringung von Klemmenabdeckung ②oder einer Abdeckblende zwingend notwendig.	FR	DANGER Tension électrique. Danger de mort ou risque de blessures graves. Pour utiliser la commande directe, il est impératif de monter des caches-bornes ②ou un capot.
ES	PELIGRO Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Si se usa el accionamiento directo es obligatorio instalar tapas cubreconexiones de cables ②o una cubierta de protección.	IT	PERICOLO Tensione pericolosa. Può provocare morte o lesioni gravi. Se si impiega il comando diretto è obbligatorio montare calotte coprimorsetti ②o una copertura di
PT	PERIGO Tensão perigosa.Perigo de morte ou ferimentos graves. Em caso de utilização do acionamento direto, a instalação de coberturas de conexão de cabos ② ou de uma tampa de cobertura é imprescindível.	TR	TEHLİKE Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi. Direkt açma mekanizmasının kullanılması durumunda faz ayırma panoları veya bir kablo bağlantı kapağının ② takılması mutlaka gereklidir.
RU	ОПАСНО Опасное напряжение. Опасность для жизни или возможность тяжелых травм. При использовании прямого привода обязательно требуется установка клеммных крышек ② или прикрывающей диафрагмы.	PL	ZAGROŻENIE Niebezpieczne napięcie. Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń lub utraty życia. Podczas zastosowania napędu bezpośredniego niezbędny jest montaż osłon przyłączów kablowych ② lub pokrywy.
中	危险 危险电压。可能导致生命危险或严重伤害危险。 在使用直接操作机构时，必须安装端子罩 ② 或盖板。		





Information / Information / Informations / Información / 信息




3KF...-0... / 3KF...-2...






3KF2....-F..	\varnothing 4 - 6 mm	
3KF3....-F..		max. 3
3KF4....-F..	\varnothing 4 - 8 mm	
3KF5....-F..		


EN	Test function	DE	Testfunktion	FR	fonction de test	ES	función de prueba	IT	funzione di test
PT	função de teste	TR	test fonksiyonu	РУ	Отестовая функция	PL	Funkcja testowa	中	测试功能



EN	Handle disassembly
DE	Demontage Handgriff
FR	Poignée de démontage
ES	Manilla desmontada
IT	Smontaggio maniglia
PT	Desmontagem do manípulo
TR	Tutamak montajı
РУ	Демонтаж рукоятки
PL	Uchwyty do demontażu
中	拆卸手柄



		3KF2...-..F..	3KF3...-..F..	3KF4...-..F..	3KF5...-..F..
④	Door-coupling rotary operating mechanism / Türkupplungsdrehantrieb / Commande rotative débrayable de porte / Mando giratorio para montaje en puerta / Comando rotativo blocco-porta / Acionamento giratório do acoplamento da porta / Kapı kolu döner tahrik mekanizması / Поворотный привод дверной муфты / Napęd obrotowy sprzągu drzwi / 门耦合旋转操作机构	8UD1141-2AF21 8UD1141-2AF25	8UD1141-3AF21 8UD1141-3AF25	8UD1151-3AF21 8UD1151-3AF25	8UD1161-4AF21 8UD1161-4AF25





3ZW1012-0UD00-1AA0




			3KF2....-F..	3KF3....-F..	3KF4....-F..	3KF5....-F..
⑤	4th switching pole / 4. Schaltglied / 4ème pole / Cuarto polo / 4º polo sezionabile / Quarto polo de comutação / 4. anahtarlama kutbu / 4-й полюс / 4. biegun przełączający / 开关极	N—○—N	3KF9205-0AA00	3KF9305-0AA00	3KF9405-0AA00	3KF9505-0AA00
⑥	Neutral terminal / Neutralleiterklemme / Borne conducteur neutre / Borne de neutro / Morsetto del conduttore di neutro / Terminal do condutor neutro / Nötr iletken klemensi / Зажим для нулевого провода / Zaczisk przewodu neutralnego / 中性极	N—○—N	3KF9206-0AA00	3KF9306-0AA00	3KF9406-0AA00	3KF9506-0AA00
⑦	N/PE terminal / N-/PE Klemme / Borne N/PE / Borne de N/PE / Morsetto N/PE / Terminal N/PE / N-/PE klemensi / N-/PE Зажим / Zaczisk N/PE / 中性极 / 接地极	N——N PE —○—	3KF9206-7AA00	3KF9306-7AA00	3KF9406-7AA00	3KF9506-7AA00

EN	Possible mounting positions	PT	Posições de montagem possíveis
DE	Mögliche Bestückposition	TR	Mümkünl olan montaj pozisyonları
FR	Positions de montage autorisées	PY	Возможные места установки
ES	Posibles posiciones de equipamiento	PL	Możliwe pozycje montażowe
IT	Posizioni di montaggio possibili	中	允许的安装方式










3KF9...-5...




3KF9...-6...



⑧	Electronic fuse monitoring / Elektronische Sicherungsüberwachung / Surveillance électronique de fusibles / Monitoreo electrónico de fusibles / Monitoraggio fusibili intervenuti elettronico / Supervisão eletrônica de fusíveis / Elektronik sigorta denetimi / Электронное устройство контроля предохранителей / Elektroniczne monitorowanie bezpieczników (EFM) / 电子式熔断器监视器		3KF9010-1AA00
---	--	--	---------------




3ZW1012-3KF00-3AA0

⑨	Auxiliary switch / Hilfsschalter / Interrupteur auxiliaire / Bloque de contactos auxiliares / Blocchetto di contatti ausiliari / Interruptor auxiliar / Yardımcı şalter / Выключатель вспомогательных цепей / Łącznik pomocniczy / 辅助开关		3SU1400-1AA10-1FA0 / 3SU1400-1AA10-1QA0 3SU1400-1AA10-1BA0 / 3SU1400-1AA10-1LA0 3SU1400-1AA10-1CA0 / 3SU1400-1AA10-1MA0 3SU1400-1AA10-1DA0 / 3SU1400-1AA10-1NA0 3SU1400-1AA10-1EA0 / 3SU1400-1AA10-1PA0
---	---	---	---

3KF2....-F..

3KF3....-F.. / 3KF4....-F.. / 3KF5....-F..






Information / Information / Informations / Información / 信息



EN	Sealing ribbon	DE	Plombierband	FR	Ruban de plombage	ES	Cinta para precintar	IT	Nastro per sigillatura
PT	Fita de selagem	TR	Mühürleme bandı	РУ	Лента для пломбирования	PL	Taśma plombująca	中	密封条




EN	Install fuse	DE	Sicherung einbauen	FR	Insertion du fusible	ES	Instalación del fusible	IT	Inserzione del fusibile
PT	Montar fusível	TR	Sigortanın takılması	РУ	Установка предохранителя	PL	Montaż bezpieczników	中	安装熔断器



3KF2 ... F / 3KF3 ... F / 3KF4 ... F / 3KF5 ... F


3KF2 ... R / 3KF4 ... R / 3KF5 ... R

3KF3 ... L




3KF2 ... L / 3KF4 ... L / 3KF5 ... L
3KF3 ... R






	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]	P [mm]	Q [mm]
3KF2...-F..	20	46	44	9	47	100	219	240.6	252	150	110	65	42	161.5	6	2.3	93.5
3KF3...-F..	25	59	60	7.5	67.5	145	284	308.5	337	207	161	93	49	188.37	8	3	129.8
3KF4...-F..	30	72	60	13	67.5	145	336	366.5	387	215	161	93	46.5	204.5	8.5	4	110
3KF5...-F..	50	97	90	15	80	180	458	496	—	270	210	—	64	262	13.5	6	152.5




	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	N [mm]	O [mm]	P [mm]	Q [mm]
3KF2...-F..	20	46	44	2	47	100	219	232	252	150	110	65	42	161.5	6	2.3	93.5
3KF3...-F..	25	59	60	2	67.5	145	284	300	337	207	161	93	49	188.37	8	3	129.8
3KF4...-F..	30	72	60	2	67.5	145	336	352	387	215	161	93	46.5	204.5	8.5	4	110
3KF5...-F..	50	97	90	3	80	180	458	484	—	270	210	—	64	262	13.5	6	152.5





Information / Information / Informations / Información / 信息



	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	O [mm]	P [mm]	Q [mm]	S [mm]
3KF2....-F..	20	46	204.2	173	15.5	44	206	25	65	150	110	100	230	6	2.5	39.5	42
3KF3....-F..	25	59	259	225	17	60	278	30.5	93	207	161	145	298	8	3	61.5	49
3KF4....-F..	30	72	304.1	264	21	60	315	38.5	93	215	161	145	350	8.5	4	43	46.5
3KF5....-F..	50	97	413.4	361	23.5	90	—	45	—	270	210	180	481	13.5	6	60.5	64



	T [mm]
3KF2....-F..	44
3KF3....-F..	60
3KF4....-F..	60
3KF5....-F..	90



	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
3KF2....-F..	10	0	0	10	0
3KF3....-F..	10	0	0	10	0
3KF4....-F..	10	0	0	10	0
3KF5....-F..	10	0	0	10	0

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
3KF2....-F..	10	0	0	10	0
3KF3....-F..	10	0	0	10	0
3KF4....-F..	10	0	0	10	0
3KF5....-F..	10	0	0	10	0