

SIEMENS

Dämmerungsschalter

Light-sensitive switch

Interrupteur crépusculaire

Interruptor crepuscular

Interruttore crepuscolare

Interruptor crepuscular

Gün ışığı sensörlü anahtar

Сумеречный выключатель

Wyłącznik zmierzchowy

光敏开关



7LQ2300

EN 60669-1

7LQ2920

EN 60669-2-1

CE

Betriebsanleitung

Operating Instructions

Notice d'utilisation

Instructivo

Istruzioni operative

Instruções de Serviço

İşletme kılavuzu

Руководство по эксплуатации

Instrukcja obsługi

使用说明

		EN	⚠ DANGER
		Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device.	NOTICE Installation and maintenance must be carried out by qualified personnel.
DE	⚠ GEFÄHR	FR	⚠ DANGER
Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Bevor Arbeiten am Gerät durchgeführt werden, müssen alle Stromquellen ausgeschaltet und mit einer Einschalt Sicherung versehen werden.		Tension électrique dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Avant d'intervenir sur l'appareil, couper toutes les sources de tension et les consigner contre la refermeture.	NOTIFICATION L'installation et la maintenance doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées.
ES	⚠ PELIGRO	IT	⚠ PERICOLO
Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Antes de trabajar en este dispositivo, desconecte y bloquee todas las fuentes que lo alimentan eléctricamente.		Tensione pericolosa. Può causare la morte o lesioni gravi. Prima di lavorare su questa apparecchiatura, disinnestare tutte le fonti di alimentazione elettrica dell'apparecchiatura ed assicurarle contro la reinserzione.	NOTA L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.
PT	⚠ PERIGO	TR	⚠ TEHLİKE
Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves. Desligue e bloquee todas as fontes de alimentação antes de executar quaisquer trabalhos no aparelho.		Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi mevcuttur. Cihazda çalışmalar yapılmadan önce, tüm güç kaynakları kapatılmalı ve bir açma emniyetile donatılmalıdır.	NOTA L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato.
RU	⚠ ОПАСНО	PL	⚠ ZAGROŻENIE
Опасное напряжение. Опасность для жизни или телесных повреждений. До начала работы выключите и заблокируйте все источники питания этого устройства.		Niebezpieczne napięcie. Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń lub utraty życia. Wyłączyć i zablokować wszystkie źródła zasilania urządzenia przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu.	NOT Montaj ve bakım işlemleri kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
BY	⚠ ПРИМЕЧАНИЕ	PL	⚠ UWAGA
Установка и техническое обслуживание должны производиться квалифицированным персоналом.		Instalacja i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel.	

Technical Support:

Internet: <http://www.siemens.com/lowvoltage/technical-support>

2514282132-05


Last Update: 19 February 2019

3ZW1012-7LQ29-1AA0


中	▲ 危险 危险电压。可能导致生命危险或重伤危险。 操作此设备前必须确保切断其电源并采取防接通保护措施。	HR	▲ OPASNOST Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Prije rada na uređaju potrebno je isključiti sve izvore struje i osigurati uređaj zaštitom od uključivanja.
注意	安装和维护必须由具备专业资质的人员进行。	NAPOMENA	Montażu i održavanje treba obavljati kvalificirano osoblje.
FI	▲ VAARA Vaarallinen jännite. Vakava loukaantumisvaara tai hengenvaara. Laitteen kaikki virrantaottö tulee katkista ja sen kytketyminen pääle tulee estää lukolla ennen kuin laitteeseen kohdistetaan mitään toimenpiteitä.	БГ	▲ ОПАСНОСТ Опасно напрежение. Опасност за живота или опасност от тежки телесни повреди. Преди да извършвате дейности по устройството, изключете и обезопасете всички захранващи източници.
	HUOMAUTUS		ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
EE	Asennus- ja huoltotyöt on annettava pätevän ammattilaisen suorittavaksi.	LV	▲ BISTAMI
	MARKUS		BRIDINĀJUMS
LT	▲ PAVOJUS Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus susizalojimo pavojus. Prieš dirbdami ties šiuo prietaisu, išjunkite ir užblokuokite visus šio prietaiso maitinimo šaltinius.	DA	▲ FARE Farlig spænding. Livsfare eller risiko for slemme kvaestelser. Sluk for og lås strømmen, der forsyner denne enhed, før du arbejder med denne enhed.
	NUORODA		BEMÆRK
MT	L-installazzjoni u l-manutenzjoni għandhom jitwettqu minn personal ikkwalifikat.	NL	▲ GEVAAR Gevaarlijke spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Voordat u aan dit apparaat werkt, moet u alle actieve energiebronnen voor dit apparaat uitschakelen.
	AVVÍZ		OPMERKING
EL	▲ KINΔΥΝΟΣ Επικύνδυνη τάση. Κίνδυνος για τη ζωή ή σοβαρού τραυματισμού. Απενεργοποιήστε και ασφαλιστε όλη την ενέργεια που τροφοδοτεί τη συσκευή, προτού εργαστείτε σε αυτή.	GA	▲ CONTUIRT Voltas contúirteach. Baol go bhfaighfear bás nó tromghortú. Múch gach cumhacht a sholáthraíonn an gléas seo agus glásáil amach í roimh obair a dhéanamh ar an ngléas seo.
	ΠΡΟΣΟΧΗ		FÓGRA
RO	H eγκατάσταση και συντήρηση πρέπει να διεξάγονται από εξειδικευμένο προσωπικό.	SV	▲ FARA Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personskador. Innan arbete utförst på utrustningen ska strömförsörjningen till utrustningen stängas av.
	INSTIINTARE		OBS
CZ	▲ NEBEZPEČÍ Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu. Před zahájením práci na tomto zařízení odpojte a zajistěte veškeré přívody energie.	SL	▲ NEVARNOST Nevarna napetost. Nevarnost za življene ali nevarnost hudih poškodb. Izklopite in prekinite celotno napajanje naprave, preden na njej opravljate dela.
	POZNÁMKA		OPOMBA
SK	▲ NEBEZPEČENSTVO Nebezpečné napäťie. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku ťažkých zranení. Pred prácou na zariadení vypnite a zaistite všetky napájacie prípojky tohto zariadenia.	HU	▲ VESZÉLY Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérülésveszély. Mielőtt bármilyen munkavégzést kezd az eszközön, az áramellátást le kell kapcsolni, és véletlen bekapcsolás elleni védelemmel kell ellátni.
	UPOZORNENIE		MEGJEGYZÉS
2	251428123-05 3ZW1012-7LQ29-1AA0		



7LQ2300




7LQ2920




7LQ2920

DE	Lichtsensor nicht in unmittelbarer Nähe der geschalteten Lichtquelle montieren oder der Lichtquelle zuwenden.	PT	Não instalar o sensor de luz nas proximidades imediatas da fonte de luz ligada nem voltado para a fonte de luz.
EN	Do not mount the light sensor immediately next to the switched light source or direct the sensor toward it.	TR	İşik sensörünü anahtarlanan ışık kaynağının yakınlarına monte etmeyin ve ışık kaynağına doğru çevirmeyin.
FR	Ne pas installer le détecteur de lumière à proximité immédiate de la source de lumière à commander et ne pas le diriger vers la source de lumière.	RU	Датчик освещенности не должен монтироваться в непосредственной близи от источника света или направляться на источник света.
ES	No montar el sensor fotoeléctrico en la proximidad inmediata de la fuente de luz conectada y no orientarlo hacia la misma.	PL	Nie montować czujnika światła w bezpośredniej bliskości podłączonego źródła światła i nie zwracać w kierunku źródła światła.
IT	Non montare il sensore ottico nelle immediate vicinanze della sorgente di luce inserita né rivolgerlo in direzione di quest'ultima.	中文	禁止将光传感器靠近已经点亮的光源或使其朝向光源。






7LQ2300




While work is being performed on the light sensor and the connecting cable, the device must be off-circuit / Bei Arbeiten am Lichtsensor und der Anschlussleitung muss das Gerät spannungsfrei sein / Mettre l'appareil hors tension avant d'effectuer tout travail sur le capteur de lumière et le câble de raccordement / BAL realizar trabajos en el sensor fotoeléctrico o el cable de conexión, el dispositivo debe estar desconectado de la tensión / Nel caso di interventi sul sensore ottico e sul cavo di collegamento, il dispositivo deve essere scollegato dalla tensione / Nel caso di interventi sul sensore ottico e sul cavo di collegamento, il dispositivo deve essere scollegato dalla tensione / Işık sensöründe ve bağlantı hattındaki çalışmalarında cihaz gerilimsiz olmalıdır / При выполнении работ на световом датчике и соединительном кабеле устройство должно быть обесточено / Podczas prac związanych z czujnikiem światelnym i przewodem przyłączowym urządzenie powinno być odłączone od napięcia. / 在围绕光传感器和连接电缆进行作业时，必须断开设备的电源



		0.5 - 2.5	1.5 - 4
		10.5	8
			1.2



Information / Information / Informations / Información / 信息



	100.000 Lx		
	20.000 Lx		3.500 Lx
	10.000 Lx		1000 Lx
			100 Lx
			10 Lx
			1 Lx

	R						/		
3680 W	2000 VA	1000 W max 70µF		2000 W					


	1000 W		2000 VA		2000 VA		/		(M)
1000 W	2000 VA	2000 VA		1000 VA					

U _N		230 V
f		50/60 Hz
		- 20 ... + 60° C
	- 20 ... + 70° C	- 20 ... + 55° C
	IP65	
		IP20

The jumper setting in the sensor is set to active in the delivery state. The settings should not be changed / Die Jumperereinstellung im Sensor ist im Lieferzustand auf aktiv gestellt. Die Einstellungen sollten nicht geändert werden / À la livraison le cavalier se trouve sur actif. Les réglages ne devraient pas être modifiés / En estado de suministro, el jumper del sensor viene ajustado en activo. Los ajustes no deben modificarse / Nello stato di fornitura l'impostazione del jumper nel sensore è attiva. Le impostazioni non devono essere modificate. / O ajuste da ponte de fios no sensor está definido como ativo no estado de fornecimento. Os ajustes não devem ser alterados / Teslimat durumunda, sensördeki Jumper ayarı aktif konumundadır. Ayarlar değiştirilmemelidir / При поставке перемычка датчика установлена / Ustawienie zworek w czujniku w stanie dostawy jest aktywne. Nie należy zmieniać ustawienia zworek / 传感器中的跳线设置在交付时设置为激活状态。不应更改设置
--



Fault diagnostics / Fehlerdiagnose / Diagnostic de défauts / Diagnóstico de fallos / Diagnostica degli errori / Diagnóstico de falhas / Hata təşhis / Диагностика неисправностей / Diagnostyka błędów / Fehlerdiagnose



ON/OFF-delay / Ein- und Ausschaltverzögerung / Retard à la fermeture/l'ouverture / Retardo a la conexión/desconexión / Ritardo di inserzione e disinserzione / Retardo de ligação e de desligamento / Açma ve kapatma gecikmesi / Задержка включения и выключения / Opóźnienie włączania i wyłączania / 开启和关闭时间延迟

